


Roseaux



**Haiti Shelter and
NFI Working Group**
Coordinating Humanitarian Shelter



(Impression A1)

0	12,5	25	50	75
---	------	----	----	----

Projection: WGS84, UTM 18N

Evaluation de l'état des bâtiments:
UAV, 26 octobre 2016
Office International des Migrations
Données administratives: CNIGS, 2016

Photo-interpretation OIM, Fév. 17
d'après la méthode BAR
*Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016*

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Dommmages évalués							Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	240	 22	 41	 133	 44		218	90,8%
Moyennes	30	 5	 2	 21	 2		25	83,3%
Résistantes	13	 9		 4			4	30,8%
Non déterminé	19					 19		
Total	302	36	43	158	46	19	247	87,3%

