




Sud



Informations cartographiques



1:10 000

(Impression A3)

0 50 100 200 300 m

Projection: WGS84, UTM 18N

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
Evaluation de l'état des bâtiments

Tiburon

1ère Blactote Est - au 11 octobre 2016

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org


Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interprétation OIM, Fév. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17



Haiti Shelter and
NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Non-évaluable	Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques			Nombre	Pourcentage
Légères	585	▲ 214	▲ 24	▲ 10	▲ 337			371	63,4%
Moyennes	70	● 20	● 20	● 21	● 9			50	71,4%
Résistantes	3	■ 1	■ 1	■ 1	■			2	66,7%
Non déterminé	2					✕	2		
Total	660	235	45	32	346		2	423	64,3%